



C328 SOFTWARE RELEASE NOTES

V 1.13

Das Softwareupdate 1.13 beinhaltet folgende Änderungen

Neue Indikatoren, wenn die folgenden Fehler auftreten:

- Overheat – C2 wird im Display angezeigt, während die Standby LED langsam rot blinkt
- DC error - C2 wird im Display angezeigt, während die Standby LED schnell rot blinkt

Software Details

- Software Version : 1.13