



C338 SOFTWARE RELEASE NOTES

1.72

Das Softwareupdate 1.72 beinhaltet folgende Änderungen

Neue Indikatoren, wenn die folgenden Fehler auftreten:

- Overheat – C2 wird im Display angezeigt, während die Standby LED langsam rot blinkt
- DC error - C2 wird im Display angezeigt, während die Standby LED schnell rot blinkt

Software Details

Software details nach dem Update:

- MCU : 1.72
- System firmware : 9624
- Cast firmware : 1.28