



C338 SOFTWARE RELEASE NOTES

2.10

Das C338 Software Update 2.10* ist ein Wartungsupdate und enthält die folgenden Änderungen:

- Update für Google Cast auf die aktuellste Version 1.52.
- Entfernen des Knack-Geräuschs wenn der C338 via BT/WLAN aus dem Standby-Modus aufgeweckt wird.
- Macht die Firmware anwendbar für Verwendung des LED-Treibers PT6965 oder TM1629B

*Gilt nur für Geräte ab Seriennr. H218C338G19101

Software Details

Software-Versionsnummern nach automatischem Update:

- MCU : 2.10
- System Firmware : 15237
- Cast Firmware : 1.52